

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Volumen 10, Septiembre 2008

CONTRATOS PREFERENCIALES DE SERVICIO

Para ayudar a mantener su equipo Fowler/Zalkin trabajando al nivel óptimo, le ofrecemos Contratos Preferenciales de Servicio. Le ofrecemos contratos que incluyen tanto visitas trimestrales o Semestrales para evaluar su equipo Fowler/Zalkin. Además incluyen:

- Dos (2) o cuatro (4) visitas programadas por año.
- Tiempo Regular de 16 horas por visita.
- 10% de descuento en nuestras tarifas publicadas de mano de obra de servicio.
- Nuestros clientes que cuentan con Contratos de Servicio se ubican al "principio de la línea" cuando se están agendando Servicios Regulares o Visitas de Servicio de Emergencia. Esta es una ayuda muy importante cuando nuestro departamento de servicio tiene su programa muy saturado.

AJUSTE DE TORQUE DEL CABEZAL DE TAPADO BZ3

Hemos encontrado algunos problemas con el Ajuste del torque de los cabezales de tapado BZ3 debido al uso de algunos químicos orgánicos causando deterioro prematuro de los balines que mantienen fijo el anillo de ajuste de torque. El componente en cuestión es nuestro número de parte 60318256 y se describe como un "Balín de Acero Inoxidable 5/32 (3.96mm)". Esta esfera fue originalmente suministrada como un balín de acero inoxidable serie 400 que posee buena resistencia a la corrosión debido al contacto incidental con el agua o vapor. Algunos procesos de limpiadores químicos en los cabezales de tapado están sujetos a un mayor contacto directo e incluso inmersión lo que ha causado que los balines de ajuste del torque se dañen prematuramente. Hemos tomado acciones para reducir el deterioro al cambiar el material de la esfera a acero inoxidable 304. Si usted ha experimentado problemas con los balines de fijación de los anillos de torque debido a su sistema específico del proceso CIP le sugerimos reemplazar los balines con los de acero inoxidable 304. De la misma forma, le sugerimos que mientras tiene el cabezal desarmado para realizar el Mantenimiento Preventivo anual, incluya nuevos rodamientos o baleros y resortes. Fowler puede reconstruir sus cabezales de tapado, ya sea en sitio o en nuestras instalaciones. Todo el trabajo se realizará por un técnico capacitado en fábrica. En caso de que desee mayor información sobre esta o cualquier otro asunto de mantenimiento preventivo, por favor contacte a Doug Harman al 706-549-3300, ext 176 ó dharman@fowlerproducts.com

ACTUALIZACIONES PARA EQUIPOS EXISTENTES

Fowler/Zalkin, en un esfuerzo continuo para mejorar el la operación y confiabilidad de nuestros equipos, le ofrece un amplio rango de actualizaciones posibles para integrarse en muchas de nuestras tapadoras F/Z. Estas actualizaciones incluyen pero sin estar limitadas, tornillos de alimentación, paquetes de sincronización electrónica, mecanismos de elevación de baleros esféricos y sistemas automáticos de lubricación para los mecanismos de elevación. Para más información sobre cualquiera de estas ofertas de Fowler Products Company y para determinar si estas actualizaciones son aplicables para su equipo, por favor contacte:


Fowler Products Company

150 Collins Industrial Blvd.

Athens, GA 30601 USA

Phone: 706-549-3300

Fax: 706-548-3583

www.fowlerproducts.com

Fowler Products Company
 Athens, GA USA

Doug Harman,

Especialista Técnico

Teléfono 706-549-3300 ext.176

dharman@fowlerproducts.com